

# 01 / FALLOS PREMATUROS EN LOS RODAMIENTOS

MONTAJE DEL RETÉN  
INCORRECTAMENTE  
(AL REVÉS) EN EL EJE  
TRACCIONADO

## ⊘ CAUSAS

- No hemos leído las instrucciones de montaje y no hemos prestado atención cuando hemos desmontado el anterior rodamiento.

## ⚠ CONSECUENCIAS

- En pocos días se introduce el aceite del grupo diferencial por el retén exterior, dentro del rodamiento, mezclándose con la grasa y saliendo por el retén interior.
- De no solucionar el problema anterior, se producirá el gripado del rodamiento cuando pierda toda lubricación.



## RECOMENDACIÓN

Lee con atención la información que adjuntamos y sigue las instrucciones. Un fallo de atención puede suponer un peligro para el usuario final. Nuestras herramientas de montaje y desmontaje te ayudarán a garantizar un montaje adecuado de los rodamientos, ya que se ajustan a cada necesidad.