

05 / DÉFAILLANCES PRÉMATURÉES DANS LES ROULEMENTS

ASSEMBLAGE DU MOYEU SANS LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ.
NE REMPLACEZ PAS LE COUVERCLE ET LA BAGUE PAR DES NOUVEAUX.

⊘ CAUSES

- Nous n'avons pas installé le couvercle du moyeu avec la bague d'étanchéité ou nous n'avons pas changé l'ensemble et le couvercle pour les nouveaux.

⚠ CONQUÉQUENCES

- Au fil du temps et pendant la manipulation, le couvercle peut perdre des languettes (F1), ce qui le rend mal adapté et peut occasionner une perte, et même avec le passage du temps, la bague se détériore et perd de l'étanchéité.
- Sans le couvercle, le roulement est exposé aux éléments. Eau et saleté peuvent pénétrer le roulement, produisant une graisse liquéfiée, une perte de lubrification, de l'oxydation et, enfin, un grippage du roulement.

(F1)



RECOMMANDATION

Chaque fois que vous démontez le moyeu, remplacez toujours les couvercles et les joints par des neufs. De cette manière, nous assurerons une bonne étanchéité et nous le protégerons des agents extérieurs qui pourraient l'endommager.