

01 / FALHAS PREMATURAS NOS ROLAMENTOS

INSTALAÇÃO INCORRETA INVERTENDO A VEDAÇÃO NO EIXO TRACIONADO

⊘ CAUSAS

- Não ler as instruções de montagem e não prestar atenção na desmontagem do rolamento anterior.

⚠ CONSEQUÊNCIAS

- Em poucos dias, o óleo do grupo diferencial é introduzido através da vedação exterior para dentro do rolamento, misturando-se com a graxa e saindo pela vedação interna.
- Se o problema acima não for resolvido, ocorrerá escoriação no rolamento assim que ele perder toda a lubrificação.



RECOMENDAÇÃO

Leia com atenção as informações fornecidas e siga as instruções. Uma falta de atenção pode provocar um perigo para o usuário final. As nossas ferramentas de instalação e desinstalação vão ajudar você a garantir a montagem correta dos rolamentos, já que elas se adaptam a todas as necessidades.

