

04/ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В ПОДШИПНИКАХ

УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА БЕЗ МОНТАЖА КОЛЬЦЕОБРАЗНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

⊘ ПРИЧИНЫ

- Когда мы устанавливали подшипник, мы не установили кольцеобразное соединение по причине небрежности.

Этот тип неисправности также может быть вызван тем, что подшипник был поврежден при установке, было повреждено кольцеобразное соединение и он потерял свою герметичность.

⚠ ПОСЛЕДСТВИЯ

- Вода и грязь поступают на вал и подшипник с внутренней стороны. (F1)
- Заклинивание подшипника из-за попадания воды и грязи и процесса образования ржавчины. (F2)

(F1)



(F1)



(F2)



(F2)



РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обратите внимание на установку кольцеобразного соединения. Оно помогает изолировать подшипник, предотвращая попадание воды и грязи. Всегда следует убедиться, что оно надежно стало на место и удерживается в канавке.

